Reparatursatz für Führungsbolzen, Festsattel, Hinterachse Faltenbalg x2 + M8x22 Sechskantschraube x2 + Schmierfett x1

Produktdetails

Artikelnummer:	8K0698470A
Hersteller:	Porsche Originalteile
Zustand:	**Neu** Neu: neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel
Geeignet für:	Porsche Macan, 2014-heute
Herstellerpreis:	~~23,36 €~~ (netto :~~19,63 €~~)
Rabatt:	10%
Verfügbarkeit:	Versandfertig
Preis:	**21,03 €** **(netto:17,67 €)**

Produktbeschreibung

Porsche Macan 95B Reparatursatz für Führungsbolzen, Festsattel, Hinterachse Faltenbalg x2 + M8x22 Sechskantschraube x2 + Schmierfett x1.