

F50 - Seitenteil / Schweller, beschädigt, R

 **TEILE.COM** > Ferrari > Karosserieteile > 801-55 Seitenteil, Seitenschweller



Produktdetails

Artikelnummer: 63673510X

Hersteller: Ferrari Originalteile

Zustand: **Gebraucht**
Die Farbe weicht von der Abbildung ab. Das Teil muss lackiert werden (z.B. Kratzer auf Lack).

Gebrauchsspuren sind auf dem Foto zu sehen

Geeignet für: Ferrari, 1995-1997

Seite: Rechts

Herstellerpreis: ~~9.520,00 €~~
(netto :8.000,00 €)

Rabatt: **70%**

Verfügbarkeit: **Verfügbarkeit auf Anfrage**

Preis: **2.856,00 €**
(netto:2.400,00 €)

Produktbeschreibung

Ferrari F50 - Seitenteil / Schweller, beschädigt, RECHTS.