

# Reparatursatz Kabelbaum Geschwindigkeit / ABS / Warnkontakt Sensor, hinten, R

 **TEILE.COM** > Porsche Boxster > 986 > Beleuchtung, Elektrik > 902-20 Kabelstränge, Heck



## Produktdetails

Artikelnummer:	98661296100
Zustand:	<b>Neu</b>
Geeignet für:	Porsche Boxster > Modell 986, 2002-2004
Seite:	Rechts
Seite:	
Herstellerpreis:	<del>118,82 €</del> (netto :99,85 €)
Rabatt:	<b>5%</b>
Verfügbarkeit:	<b>Versand in 3-7 Tagen*</b> <small>*vorausgesetzt die Ware ist beim Hersteller Lieferbar</small>
<b>Preis:</b>	<b>112,88 €</b> <b>(netto:94,86 €)</b>

## Produktbeschreibung

Porsche Boxster 986 Reparatursatz Kabelbaum Geschwindigkeit / ABS / Warnkontakt Sensor, hinten, R.