

Kierownica, niekompletna / uszkodzona skóra / do obszycia

 **TEILE.COM** > Porsche 911 > 996 > Wnętrze, audio i komunikacja > 403-05 Kierownica



Szczegóły produktu

Numer artykułu: 99634780464G30-002

Stan: **używany**

Przeznaczone do: Porsche 911 > Model 996, 1998-2005

Cena producenta: 944,49 €
(netto :767,88 €)

Rabat: **80%**

Dostępność: **gotowy do wysyłki**

Cena: **188,90 €**
(netto:153,58 €)

Opis produktu

Kierownica, niekompletna / uszkodzona skóra / do obszycia