

## Łożysko łącznika kolumny kierowniczej

 **TEILE.COM** > 911 > Zawieszenie przód, airbag > 403-05 Części kolumny kierowniczej



### Szczegóły produktu

Numer artykułu:	91434771100
Producent:	Oryginalne części Porsche
Stan:	<b>nowy</b> Nowy artykuł, nieużywany i nieuszkodzony
Przeznaczone do:	Porsche 911 > od roku 1974 do 1989, 1965-1973 Porsche 356, 1960-1965 Porsche 914, 1970-1971
Strona:	
Cena producenta:	<del>263,63 €</del> (netto :214,33 €)
Rabat:	5%
Dostępność:	gotowy do wysyłki
<b>Cena:</b>	<b>250,44 €</b> <b>(netto:203,61 €)</b>

### Opis produktu

Porsche 911 F/ 356/ 914-6 Łożysko łącznika kolumny kierowniczej.

### Galeria produktu

